

LE JUSTE À TEMPS


Définition

Principe qui consiste à réaliser une opération de façon à ce qu'elle produise son résultat uniquement au moment où il est nécessaire.

Principes



Tendre vers la suppression des stocks intermédiaires



Produire juste la quantité demandée au moment où elle est demandée

Démarche

Inclure les personnes du terrain dans la démarche

Déterminer le "takt time"

Objectif: Cadence de production = Demande des clients

Mettre en place des standards

Objectif: Permettre une bonne répétitivité et une bonne répétabilité

Organiser le flux dans son ensemble

Travailler sur les interfaces avec les fournisseurs & clients

1

2

3

4

5

6

7

Analyser le flux avec une VSM

Rechercher les sources de gaspillages (Mudas)

Objectif: Identifier les éléments qui peuvent nuire à l'efficacité du flux

Analyser la variabilité et dimensionner des stocks tampons



Clément BONIOL



iObeya